
半導体封止部の内部分析事例




[1] 対象試料と目的



半導体を保護する封止樹脂の内部構造を 正確に観察し評価を目的にします。 表面から内部までの観察・分析を行います。

断面カット課題

- 断面出し研磨では内部のフィラーも研磨 されその形が正確に把握しにくい。
- 一回の分析視野の中に広い情報がほしい。
- ・断面出し研磨に技能が必要で作業が難しい。



IC半導体切断研磨断面 x1,000


2 PERET斜め研磨実施

研磨条件	粒子多角アルミナ0.3µm 標準投射力 加工時間10min
中央深さ	約4µm
研磨表面形状	中央部を最深とした 緩やかな曲線形状
参考表面粗さ	回路のフィラー径に異存




- ・大画面内に表面部と内部のフィラー分布が 視覚化されています。
- フィラーが研磨されず残っているため 分布や深さ方向分布が探り易くなっています。






3 SEMで観察と評価




内部の拡大 x1,000

- ・樹脂が先に研磨され球形 フィラーが浮き彫りになって いる。
- 大きなサイズのフィラーが 優先的に露出されている。



内部と表面部の拡大 x200

・研磨無し面から内部の 研磨面までグラデーション状 が確認される。



表面部の拡大 x1,000

- 表面部は大きなフィラーの 存在が見られない。
- マトリックス材の樹脂が わずかな粒子研磨で軽く 削られている。